

Public Support - Support Request #3040

CE uses ADTF\_PROJECT\_DIR -> Error message for fibex\_filename

2018-06-19 13:15 - hidden

<b>Status:</b>	Closed	
<b>Priority:</b>	Normal	
<b>Category:</b>		
<b>Customer:</b>	AUDI	<b>Product Issue Numbers:</b> <a href="https://www.cip.audi.de/jira/browse/ACORE-9554">https://www.cip.audi.de/jira/browse/ACORE-9554</a>
<b>Department:</b>	EF	<b>Affected Products:</b> ADTF 3.3.1, ADTF Device Toolbox 3.0.0 (BETA)
<b>Requester's Priority:</b>	Normal	<b>Platform:</b> Windows 7 64bit
<b>Support Level:</b>	2nd Level	<b>Topic:</b> DeviceTB::Flexray
<b>Resolution:</b>	Known Problem	<b>FAQ Links:</b>
<b>Description</b>		
<b>Support Anfrage:</b>		
<p>Bei der Selektion der Datei für fibex_filename wird der Pfad relativ zu \$(ADTF_PROJECT_DIR) gewählt. Das finde ich soweit schonmal recht charmant, da die Konfiguration auf einem anderen Rechner eingesetzt werden soll. Allerdings sucht der FlexRay Service die Datei im falschen Pfad. Er scheint relativ zur System-Properties-Datei zu suchen. Siehe Anhang.</p> <p>Könnt ihr das Problem nachvollziehen?</p> <p>eine Konfiguration erreicht Runlevel 3 nicht mit der Fehlermeldung: Could not get fibes database (vectorflexray_streaming_source.cpp Zeile 136)</p> <p>Durch Editieren der Konfiguration ist es mir bisher nicht gelungen, den Fehler zu beseitigen. An der Stelle wäre eine Information hilfreich, was genau er nicht findet. Dann könnte ich zumindest mal sehen, ob meine Änderung der Property im Service eine Auswirkung hat (nicht dass ich eine völlig falsche Property-Datei editiere).</p>		
<b>Lösung:</b>		
<p>Problem ist bereits bekannt. Es gibt hierzu ein Produktticket: <a href="https://www.cip.audi.de/jira/browse/ACORE-9554">https://www.cip.audi.de/jira/browse/ACORE-9554</a></p> <p>Ticket wurde verlinkt.</p> <p>ACORE-9554 ist bereits in Bearbeitung</p>		

History

#1 - 2018-06-19 15:11 - hidden

- Subject changed from AW: adtf-device-toolbox 3.0.0\_Beta4: Fehlermeldung in VectorFlexrayStreamingSource unzureichend to AW: adtf-device-toolbox 3.0.0\_Beta4: Fehlermeldung in VectorFlexrayStreamingSource unzureichend fibex\_filename
- Topic set to DeviceTB::Flexray
- Customer set to AUDI
- Department set to EF
- Affected Products ADTF 3.3.1 added
- Platform Windows 7 64bit added

#2 - 2018-06-19 16:16 - hidden

Hallo Jens,

ich konnte den Fehler mit \$(ADTF\_PROJECT\_DIR) im vollen Umfang nachstellen. Der Doku nach zu urteilen, gibt es aber das Macro \$(ADTF\_PROJECT\_DIR) nicht mehr  
Siehe [https://support.digitalwerk.net/adtf/v3/adtf\\_html/page\\_adtf\\_macros.html](https://support.digitalwerk.net/adtf/v3/adtf_html/page_adtf_macros.html)

Allerdings hätte dann auch deine Fehlermeldung nicht den kompletten Pfad anzeigen dürfen, geschweige denn einen anderen Pfad benutzen. Kannst du anstatt \$(ADTF\_PROJECT\_DIR) bitte einmal \$(ADTF\_SESSION\_DIR) und dann von diesem relativ ausgehen. Das hat bei mir funktioniert

### #3 - 2018-06-19 16:16 - hidden

- Status changed from New to Customer Feedback Required

### #4 - 2018-06-19 17:27 - hidden

Tatsächlich habe ich selbst nie ADTF\_PROJECT\_DIR angegeben. Das hat der configuration editor gemacht, nachdem ich die Datei ausgewählt hatte und sich diese in einem Unterordner des Projekts befunden hat.

Wenn ich Variablen referenzieren will, die ich selbst gesetzt habe, dann zickt der configuration editor und verwirft meine Eingabe.

Ich bin daher dazu übergegangen, die Properties mit Notepad++ zu setzen.

Dann funktioniert auch die Referenzierung eigener Variablen.

### #5 - 2018-06-20 08:11 - hidden

Dann ist das aber ganz sicher kein gewünschtes Verhalten der Software und wir müssen uns das meiner Ansicht nach genau anschauen.

Kannst du mir bitte die Schritte zum Reproduzieren angeben:

- flexray\_support\_service laden
- fibex-file über GUI zum Property hinzufügen (Jetzt hat der CE bei dir bereits ADTF-Project-DIR eingefügt?)
- Laden funktioniert nicht??

Mit eigenen Variablen:

- flexray\_support\_service laden
- Im Sytem-Editor eigene Umgebungsvariable gesetzt? (z.B.: OWN\_PROJECT\_DIR)
- fibex-file in der Property mit dieser eigenen Variable referenziert (z.B.: \${OWN\_PROJECT\_DIR}/files/myfibex.xml)
- Diese eigenen Variable wird komplett verworfen?

Wenn diese Vorgänge zum Nachstellen nicht funktionieren, bitte anpassen.

### #6 - 2018-06-22 12:45 - hidden

Hallo Jens,

mir wurde gerade mitgeteilt, dass es sich hierbei um ein Bug handelt und dieser bereits in der kommenden ADTF-Version gefixt wird

Den Status des Bug-Tickets kannst du dir [hier](#) anschauen

### #7 - 2018-06-22 12:49 - hidden

- Resolution set to Known Problem

- Product Issue Numbers set to <https://www.cip.audi.de/jira/browse/ACORE-9554>

### #8 - 2018-06-25 10:13 - hidden

- Subject changed from AW: adtf-device-toolbox 3.0.0\_Beta4: Fehlermeldung in VectorFlexrayStreamingSource unzureichend fibex\_filename to CE uses ADTF\_PROJECT\_DIR -> Error message for fibex\_filename

- Description updated

- Affected Products ADTF Device Toolbox 3.0.0 (BETA) added

Hallo Jens,

Produktticket (Bug) wurde verlinkt. ACORE-9554 ist bereits in Bearbeitung.

Support Ticket habe ich angepasst.

Können wir das Support Ticket damit schließen?

Gruß

Matthias

### #9 - 2018-06-26 10:36 - hidden

- Status changed from Customer Feedback Required to To Be Closed

- Private changed from Yes to No

### #10 - 2018-06-26 15:28 - hidden

- Description updated

- Status changed from To Be Closed to Closed

## Files

---

